

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
A1	Вход газа	1
Б1	Выход азота	1
В1	Дренаж	1
Г1	Для манометра	1
Д1	Слив конденсата	1

